

情况说明

我司已经针对蔚蓝地图收录的相关记录采取切实整改，现作出以下说明：

记录 1

蔚蓝地图记录来源及发布时间	(鲁滨棣)应急罚〔2023〕69号，信用中国，2023-11-07
记录内容详述	2023年11月7日，无棣县应急局做出（鲁滨棣）应急罚[2023]69号处罚决定，包括：现场所有的排水器（3台）最高封堵压力均小于30KPa，1#、2#水雾捕滴器共用一个排水器；煤气发生炉净化平台未设置固定式一氧化碳报警器；煤气作业区五楼煤粉除尘器未设置进出口风压差监测报警装置和锁气卸灰故障报警装置。
记录产生原因分析详述	无棣县应急局对现场设备不熟悉，未与我方沟通要求调阅相关设计资料，导致处罚依据认定和适用不当。
针对记录的整改措施详述	我方聘请山东佳鼎安全技术服务有限公司对处罚的问题进行诊断，出具了隐患排查诊断报告，报告显示我方被处罚的设备设施符合国家和行业相应标准，不存在处罚书中认定的安全隐患。无棣县应急局认可了我方意见，并出具了山东创源无违规无处罚证明。

我司承诺提供的资料真实、有效，并知晓资料将在蔚蓝地图网站和APP上公开发布。我司将按照政府部门审批许可等文件要求，以遵守法律法规要求为底线，规范运行和管理。

我司现已在蔚蓝地图数据平台关注自身表现。如再次出现不良监管记录，我司承诺将在10个工作日内做出整改及说明，并在蔚蓝地图进行公示。

山东创源新材料科技有限公司（公章）

2025年01月09日



证 明

山东创源新材料科技有限公司（统一社会信用代码为91371623MA3NJE136L，以下简称“该公司”）为我县辖区内企业。

经核查，该公司正在运营的“年产80万吨氧化铝项目”和“68万吨铝基新材料项目”在2023年度虽有超产能生产的情况，但未发生安全生产事故等严重后果，不属于重大违法违规行为。

除上述情形外，该公司自设立之日起至本证明出具之日，遵守国家及地方有关安全生产相关的法律、法规、规章和规范性文件，不存在违反有关安全生产法律法规的情形，没有发生重大安全生产事故，亦不存在因违反安全生产相关法律法规而受到我局的行政处罚或正在被我局予以调查的情形，我局也未收到任何有关该公司安全生产方面的投诉或举报。

特此证明。

无棣县应急管理局

2024年10月8日



山东鲁渝博创铝业有限公司

隐患排查诊断报告



山东佳鼎安全技术服务有限公司

2023年10月20日



山东鲁渝博创铝业有限公司

自聘第三方服务机构专家查隐患检查报告

山东佳鼎安全技术服务有限公司受企业委托，派出专家组（2人）组成检查组，在山东鲁渝博创铝业有限公司相关人员的配合下于2023年10月20日针对省应急管理厅示范式执法检查问题中①现场所有的排水器（3台）最高封堵压力均小于30KPa，1#、2#水雾捕滴器共用一个排水器（第8条）；②煤气发生炉净化平台未设置固定式一氧化碳报警器（第17条）；③煤气作业区五楼煤粉除尘器未设置进出口风压差监测报警装置和锁气卸灰故障报警装置（第21条）这三项问题进行现场核实，检查组深入山东鲁渝博创铝业有限公司煤气发生站现场，核实问题具体情况如下：

一、执法检查隐患描述：现场所有的排水器（3台）最高封堵压力均小于30KPa，1#、2#水雾捕滴器共用一个排水器。

现场诊断情况描述：煤气发生站现场排水器（3台）均为立式水封式排水器，结构形式采用两级复式水封，现场测量，排水器筒体有效高度为2.3m，故最高封堵压力约为46KPa，满足水封式排水器的最高封堵煤气压力大于30KPa的要求；现场查看，1#、2#水雾捕滴器进口煤气管线、出口煤气管线均为同一管线，两者共用一个排水器且1#、2#水雾捕滴器非煤气管线，满足《工业企业煤气安全规程》GB 6222-2005.7.4.3 两条或两条以上的煤气管道及同一煤气管道隔断装置的两侧，宜单独设置排水器。如设置同一排水器，其水封有效高度按最高压力计算的内容要求（46KPa）。

现场诊断照片：



公司地址：邹平市好生街道电商产业园

联系电话：18325433111

安全
报告

二、执法检查隐患描述:煤气发生炉净化平台未设置固定式一氧化碳报警器(第17条)。

现场诊断情况描述:现场查看,企业煤气站二层煤气发生炉净化平台为敞开式厂房布置,通风情况较好,其南侧煤气发生炉体处在炉体北侧设有3台固定式CO有毒气体报警器,且报警器间距为9m,设置满足《工业企业煤气安全规程》(GB6222-2005)第4.10条中:“煤气危险区(如地下室、加压站、热风炉及各种煤气发生设施附件)的一氧化碳浓度定期测定,在关键部位应设置一氧化碳监测装置”的要求,同时《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》(GB/T 50493-2019)第4.2.1条:“有毒气体探测器距其所覆盖范围内的任一释放源的水平距离不宜大于4m”是(非强条)的规范要求。另根据应急部令第10号《工贸企业重大事故隐患判定标准》第五条第十一项中“可能发生一氧化碳气体泄漏、积聚的场所和部位”是指各种煤气发生设施附近”,煤气发生炉净化设备非煤气发生设备。

现场诊断照片:



三、执法检查隐患描述:煤气作业区五楼煤粉除尘器未设置进出口风压差监测报警装置和锁气卸灰故障报警装置(第21条)。

现场诊断情况描述:现场检查,煤气站煤气作业区煤粉除尘器设置在装置区三层平台南侧,该除尘器设有进出口风压差监测报警装置和锁气卸灰故障报警装置,且处于正常工作状态;五楼东侧煤块下料口上方为煤粉收集罩,非除尘器,煤粉通过集尘罩上方管线输送至三层除尘器进行除尘。

现场诊断照片:



有限公司

山东鲁渝博创铝业有限公司

自聘检查专家组签字表

姓 名	单 位	职 称	签 字
曹新愿	山东佳鼎安全技术服务有限公司	滨州市应急管理专家 中级工程师	曹新愿
王 娜	山东佳鼎安全技术服务有限公司	滨州市应急管理专家 中级工程师	王娜

公司地址：邹平市好生街道电商产业园

联系电话：18325433111



中级注册安全工程师

Intermediate Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源和社会保障部、应急管理部批准颁发，表明持证人通过国家统一组织的考试，取得中级注册安全工程师职业资格。



姓名：曹新愿

证件号码：372330198803016679

性别：男

出生年月：1988年03月

专业：其他安全

批准日期：2020年11月15日

管理号：20201104637000004376



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
应急管理部





注册安全工程师

Certified Safety Engineer

本证书由中华人民共和国人力资源

和社会保障部、应急管理部批准颁发，

表明持证人通过国家统一组织的考试，

取得注册安全工程师资格。



姓 名: 王娜

证件号码: 372330198601070060

性 别: 女

出生年月: 1986年01月

批准日期: 2018年10月28日

管 理 号: 201810033370003111



中华人民共和国
人力资源和社会保障部



中华人民共和国
应急管理部



125-0065



王娜 372330198601070060



姓 名 王娜

性 别 女

证件号码 372330198601070060

级 别 中 管 级

执业证号 37210286700

发证日期 2021年10月29日

本人签名 王娜

职业资格
证书管理号 201810033370003111



注册记录

王娜 372330198601070060


类别: 化工安全

单位: 山东佳鼎安全技术服务有限公司

期至: 2026年10月29日



注册记录



時業執照

(本副)

1-1



录用、登记、统计、登可、维多、家公更息、描国息解案信、扫、信了各管

名称

山东佳鼎安全技术服务有限公司

注册资本 叁佰万元整

类型

有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期 2017年01月19日

法定代表人 卢浩

营业期限 2017年01月19日至 年 月 日

終端範圍

住所 山东省滨州市邹平市白云六路好生街道电商

企治急手职业) (依法须经批准)

登记机关



125-0006



曹新愿 372330198803016679

姓 名 曹新愿

性 别 男

证件号码 372330198803016679

级 别 中 管 级

执业证号 37220291575

发证日期 2022年2月7日

本人签名 曹新愿

职业资格
证书管理号 20201104637000004376



125-0006

注册记录

曹新愿 372330198803016679

注册类别: 其他安全

聘用单位: 山东佳鼎安全技术服务有限公司

有效期至: 2027年2月7日



注册记录